

Comune di Solofra
Provincia di Avellino

"Piano del Colore"
L.R. n.26 del 18.10.2002

Solofra, Luglio 2008

TAV. N. C7.A2

AMBITO 1: S. MICHELE
PROSPETTO LONGITUDINALE A SUD - RILIEVO DEL DEGRADO

I Progettisti
Arch. Camillo Crescenzo
Arch. Diego Maria Troncone
Arch. Arturo Ranucci
Arch. Ciro Ciro Troncone
Geom. Antonio De Milio
Geom. Angelo De Stefano

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Francesco Borlino

SIMBOLOGIA/DANNO DI DEGRADO		CAUSA
	DATI NON DISPONIBILI	
	MACCHIE ALTERAZIONE CUPRITE DEL CUCCIOLO	DIFFUSA IN VISTA, SATURI DIFFUSA IN VISTA, SATURI
	DEPOSITI DEPOSITI ACCESI NELLE CUPRITE	DIFFUSA IN VISTA, SATURI DIFFUSA IN VISTA, SATURI
	DEGRADO NON DEGRADATO	
	MACCHIE ALTERAZIONE CUPRITE DEL CUCCIOLO	DIFFUSA IN VISTA, SATURI
	DEPOSITI DEPOSITI ACCESI NELLE CUPRITE	DIFFUSA IN VISTA, SATURI
	DEGRADO DA SCOLPIRE Degrado a rimuovere	Frequenza dimensione DEGRADO Dimensione ridotta
	DEGRADO CUPRITE NON DEGRADATO	
	DEGRADO DEGRADATO (Alto)	DIFFUSA IN VISTA, SATURI, CUPRITE
	DEGRADO DA SCOLPIRE (Alto)	DIFFUSA IN VISTA, SATURI, CUPRITE Frequenza dimensione DEGRADO Dimensione ridotta
	DEGRADO DA SCOLPIRE (Alto)	Necessità rimozione materiali con tecniche di restauro
	DEGRADO DA ELIMINARE (CD) DEFINARE: cavo elettrico, contatore, tubazione, condizionatore, etc.	Necessità rimozione materiali con tecniche di restauro Frequenza dimensione DEGRADO Dimensione ridotta

Scala 1:100