





Comune di Solofra
Provincia di Avellino

"Piano del Colore"
L.R. n.26 del 18.10.2002

Solofra, aprile 2008
TAV. N. C7.D

AMBITO 6: S.AGATA
PROFILO LONGITUDINALE - RILIEVO DEL DEGRADO

I Progettisti
Arch. Camillo Crocamo
Arch. Diego Maria Troncone
Arch. Arturo Ranucci
Arch. Ugo Tomasone
Geom. Antonio De Maio
Geom. Angelo De Stefano

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Francesco Bottino

SIMBOLO	FENOMENO DI DEGRADO	CAUSA
	INTONACO DEGRADATO	
	- MACCHIA - PRESENZA DI UMIDITA' - DILAVAMENTO	Infiltrazioni di acqua, vetustà Infiltrazioni di acqua, vetustà Infiltrazioni di acqua
	- EROSIONE	Processi di natura diversa (cause meccaniche/consolidazione), cause chimiche/biologiche/consolidazione, cause antropiche (usura).
	INTONACO NON DEGRADATO	
	LACUNA	Infiltrazioni di acqua, vetustà (caduta e perdita di parti dell'intonaco sagomato o della cornice)
	ELEMENTI LAPIDEI DEGRADATI	Infiltrazioni di acqua, vetustà (caduta e perdita di parti, macchie, etc.)
	ELEMENTI LAPIDEI DEGRADATI	Presenza di strato superficiale di sostanze coesistenti tra loro ed estranee al materiale lapideo
	ELEMENTO DA SOSTITUIRE:	Presenza di insegna pubblicitaria insegna pubblicitaria
	ELEMENTO DEGRADATO: infisso	Infiltrazioni di acqua, vetustà, cattiva manutenzione, etc.
	ELEMENTO IN FERRO DEGRADATO:	Degradato-consolidazione dovuta ad umidità, ossidazione delle piogge, alta cattiva manutenzione, etc.
	ELEMENTO DA SOSTITUIRE: infisso	Infisso realizzato in alluminio elettrolitizzato e/o in metallo: serando in mal. non tradizionale
	ELEMENTO DA SOSTITUIRE:	Elementi degradati e/o realizzati con materiali non tradizionali
	ELEMENTO DA ELIMINARE E/O SISTEMARE: cavi elettrici, condotte, impianti, canalizzazioni, etc.	Presenza sulla facciata di cavi elettrici, condotte, impianti, canalizzazioni, etc.
	ELEMENTO DA RIPROGETTARE:	Elemento ovulso dal contesto architettonico

Scala 1:100

